

オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置でバッテリー使用時は電源を切り、ACアダプター使用時は待機状態になります。


| 設定 | 内容 |
|----|----------------------|
| 切 | 5分放置しても電源が切れません。 |
| 入 | 5分放置すると、自動的に電源が切れます。 |

メモ：


- バッテリー使用時は、5分間放置すると自動的に電源が切れます。
- ACアダプター使用時は、待機状態になります。

項目を表示するには

- 1 "MENU"をタッチする



- 2 "⚙️"をタッチする



- 3 "オートパワーオフ"をタッチする

